

野迫川村通学路の対策箇所一覧表

小学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
野迫川	県道53号高野天川線	柞原地内	路面標示がなく、スピードを出している車が通る	注意喚起看板設置、側溝蓋の補修、カラー舗装、路面標示の設置	県
野迫川	県道53号高野天川線	中地内	路面標示が消えかかっている スピードを出す車が通る	カラー舗装 路面標示の設置	県
野迫川	県道53号高野天川線	上中村地内	カーブの前後であるため見通しが悪い	カラー舗装、路面標示の設置	県
野迫川	県道53号高野天川線	上地内	道路が狭い	路面標示の設置	県
野迫川	県道733号川津高野線	上垣内地内	歩道空間が狭く、道路勾配が急なため、 スピードを出す車が通る 積雪により歩道空間がなくなる 積雪によりスクールバス昇降場所での事故の 危険がある	歩道整備	県
野迫川	村道北股平線	北股地内	道路が狭く、歩道空間がない	カラー舗装	村
野迫川	県道733号川津高野線	大股地内	見通しが悪く、スクールバスの昇降場所 がカーブになっている	注意喚起看板の設置、カラー舗装、	県
野迫川	林道弓手原線	北今西地内	道路が狭く、歩道空間がない	カラー舗装	村